



Luxmetro

ELD 9010

DESCRIZIONE

Luxmetro digitale portatile.

FUNZIONI

- Indicatore LCD 3½ dgt, 1999.
- Sensore fotodiode al silicio con correzione della risposta spettrale e del coseno.
- Portate manuali.
- Campo di misura: 0,01÷20/200/2.000/20.000 Lux.
- Precisione: ±3% rdg ±0,5% f.s. (<10,000 Lux).
±4% rdg ±10 dgts (>10,000 Lux) [2856 K]
- Supporto per l'inclinazione.
- Funzione DATA HOLD.

SPECIFICHE GENERALI

Alimentazione	1 batteria da 9 V
Dimensioni	135x72x33 mm
Peso	250 g

ACCESSORI

Di serie

- Custodia, sensore, istruzioni.



Tachimetro digitale palmare

ELD 6236B

DESCRIZIONE

Tachimetro digitale portatile.

FUNZIONI

- Indicatore LCD a 5 digit (99999 punti).
- Misurazione meccanica a contatto e ottica con fotosensore.
- Indicazione di velocità superficiale e numero di giri RPM.
- Memorizzazione valori min/Max.
- Portate: 5÷99999 RPM; 0,05÷1999,9 m/min.
- Precisione base: ±0,05% ±1 dgt.

VANTAGGI E BENEFICI

Ideale per misure in vani ascensore, su motori ecc.

ACCESSORI

Di serie

- Custodia, pulegge, istruzioni, batterie, etichette riflettenti.

